

Załącznik nr.1- opis przedmiotu zamówienia (ubrania robocze)

Lp.	Nazwa produktu / norma	Opis produktu
1.	<p>Ubranie robocze - Bluza robocza</p> <p>PN-EN 13688:2013 EN 20471 klasa 1 (odzież odblaskowa) PN-EN 12590:2002 (na zastosowanie nici)</p> <p>Wymagane dostarczenie deklaracji zgodności.</p> <p>1.Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim. 2.Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszytą wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, kategorią, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym i sposobie konserwacji. 3. Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej 3M.</p>	<p><b>Opis tkaniny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor zielony (m. 362, 363, 364 u PANTONE) <i>↓</i></li> <li>• skład: 60% bawełny i 40% poliester</li> <li>• ciężar: 245-280 g/m<sup>2</sup></li> <li>• gatunek tkaniny pierwszy</li> <li>• ilość prań: min 50 prań domowych</li> </ul> <p><b>Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8912</b></p> <p><b>Bluza:</b> z stójką; na plecach logo firmy na białym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkość litery B = 3cm, pisane kursywą, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywą, zapinana na guziki przykryte listwą; rękawy wykończone ściągaczem, u dołu bluzy ściągacze; kieszenie naszywane: - dwie górne na piersi, patki na rzepy - dwie dolne naszywane zapinane na suwak; Materiał odblaskowy koloru żółtego fluorescencyjny – klasa odblaskowości I. Kolor tła zielony obejmuje górę bluzy z karczkiem włącznie, dół bluzy oraz część rękawów. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy z materiału odblaskowego – taśmy (taśma podwójnie przeszzyta).</p> <p>rozm. 46-66 (przewidywana ilość zamówień ok.10% o rozmiarach nietypowych)</p> <p>1.Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania. 2.Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione np. nitami lub wielokrotnie przeszzyte.</p>
2.	<p>Ubranie robocze - Spodnie do pasa</p> <p>PN-EN 13688:2013 EN 20471 klasa 1 (odzież odblaskowa) PN-EN 12590:2002 (na zastosowanie nici)</p> <p>Wymagane dostarczenie deklaracji zgodności.</p> <p>1.Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim. 2.Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszytą wszywkę</p>	<p><b>Opis tkaniny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor zielony (m. 362, 363, 364 u PANTONE) <i>↓</i></li> <li>• skład: 60% bawełny i 40% poliester</li> <li>• ciężar: 245-280 g/m<sup>2</sup></li> <li>• gatunek tkaniny pierwszy</li> <li>• ilość prań: min 50 prań domowych</li> </ul> <p><b>Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8912</b></p> <p><b>Spodnie:</b> do pasa z szlufkami (min 5 szt. szlufek o wysokości 5 cm); zapinane na zamek błyskawiczny metalowy i metalowy nitowany guzik; po bokach wszyta guma; dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie; na prawej nogawce na wysokości uda jedna kieszeń z patką na rzep; na nogawkach na wysokości piszczele naszywane dwie taśmy odblaskowe w odległości 5cm, przeszzywane podwójnie. Klasa odblaskowości I. Szwy kryte lub przeszzyte overlockiem 5-cio nitkowym i dodatkowo przeszzyte nitką.</p> <p>rozm. 46-66 (przewidywana ilość zamówień ok.10% o rozmiarach</p>

<p>informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, kategorią, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym i sposobie konserwacji. 3. Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej 3M.</p>	<p>nietypowych)</p> <p>1. Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania. 2. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione np. nitami lub wielokrotnie przesyte.</p>
<p>3. Ubranie robocze – Spodnie ogrodniczki</p> <p>PN-EN 13688:2013 EN 20471 klasa 1 (odzież odblaskowa) PN-EN 12590:2002 (na zastosowanie nici)</p> <p>Wymagane dostarczenie deklaracji zgodności.</p> <p>1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim. 2. Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszytą wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, kategorią, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym i sposobie konserwacji. 3. Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej 3M.</p>	<p>Opis tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor zielony (nr. 362, 363, 364 u PANTONE) <i>gor</i></li> <li>• skład: 60% bawełny i 40% poliester</li> <li>• ciężar: minimum 245-280 g/m<sup>2</sup></li> <li>• gatunek tkaniny pierwszy</li> <li>• ilość prań: min 50 prań domowych</li> </ul> <p>Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8912</p> <p>Spodnie: ogrodniczki; zapinane na zamek błyskawiczny metalowy; po bokach regulowane ściągacze zapinane na guziki; z tyłu spodni guma; szelki w tylnej części, na dole - wstawka elastyczna, zapinane na klamry; dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie; z przodu spodni kieszeń zapinana na zamek; na prawej nogawce na wysokości uda jedna kieszeń z patką na rzep; na nogawkach na wysokości piszczei naszywane dwie taśmy odblaskowe w odległości 5cm przesywane podwójnie. Klasa odblaskowości I. Szywy kryte lub przesyte overlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo przesyte nitką.</p> <p>roz. 46-66 (przewidywana ilość zamówień ok.10% o rozmiarach nietypowych)</p> <p>1. Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania. 2. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione np. nitami lub wielokrotnie przesyte.</p>
<p>4. Ubranie robocze zimowe (kurtka + spodnie do pasa)</p> <p>EN 342 EN 20471 klasa 1 (odzież odblaskowa) PN-EN 12590:2002 (na zastosowanie nici)</p> <p>Wymagane dostarczenie deklaracji zgodności.</p> <p>1. Wyroby muszą posiadać</p>	<p>Opis kurtki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor zielony (nr. 362, 363, 364 u PANTONE) <i>gor</i></li> <li>• skład: 60% bawełny i 40% poliester</li> <li>• ciężar: minimum 245-280 g/m<sup>2</sup></li> <li>• gatunek tkaniny pierwszy</li> <li>• ilość prań: min 50 prań domowych</li> </ul> <p>Opis ociepliny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• plkówka o gramaturze 150g/m<sup>2</sup> (na kończynach górnych o gramaturze 120g/m<sup>2</sup>)</li> <li>• przesyta poszewka, wielkość oczka to 5 cmx 5cm</li> <li>• podszewka 100% poliester</li> </ul> <p>Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8912</p>

instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

2. Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszytą wszywkę

informacyjną z naniesioną nazwą

producenta, kategorią, nazwą wyrobu, kategorią rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym i sposobie konserwacji.

3. Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej 3M.

Kurtka ze stójką; na plecach logo firmy na białym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkość litery B = 3cm, pisane kursywą, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywą zapinana na suwak kostkowy, metalowy przykryty listwą; kieszenie naszywane:

- dwie górne na piersi, zapinane na suwak
- dwie dolne ukośne naszywane;

po wewnętrznej stronie kieszeń; rękawy zakończone ściągaczem; Materiał odblaskowy koloru żółtego fluorescencyjny, Kolor tła zielony obejmuje górę bluzy z karczkiem włącznie, dół bluzy oraz część rękawów. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy z taśmą odblaskowej (podwójne przeszycie).

#### Opis Spodni:

- kolor zielony (roz. 362, 363, 364 w PANTONE) ↓
- skład: 60% bawełny i 40% poliester
- ciężar: minimum 245-280 g/m<sup>2</sup>
- gatunek tkaniny pierwszy
- ilość prań: min 50 prań domowych

#### Ocieplina:

- ciężar: minimum 120 g/m<sup>2</sup>
- przeszycie podszewka, wielkość oczka to 5 cm x 5cm,
- podszewka 100% poliester.

Spodnie do pasa z szlufkami (min 5 szt. szlufek o wysokości 5 cm); zapinane na guziki przykryte listwą; po bokach wszyta guma; dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie; na prawej nogawce na wysokości uda jedna kieszeń z patką na rzep; na nogawkach na wysokości piszczeli naszywane dwie taśmy odblaskowe w odległości 5cm., przeszycie podwójnie. Klasa odblaskowości I. Szwy kryte lub przeszycie overlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo przeszycie nitką.

roz. 46-66 (przewidywana ilość zamówień ok.10% o rozmiarach nietypowych)

1. Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania.

2. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przeszycie.

5. Ubranie robocze zimowe (kurtka + spodnie ogrodnicze)

EN 342

EN 20471 klasa 1

(odzież odblaskowa)

PN-EN 12590:2002 (na zastosowanie nici)

#### Opis kurtki:

- kolor zielony (roz. 362, 363, 364 w PANTONE) ↓
- skład: 60% bawełny i 40% poliester
- ciężar: minimum 245-280 g/m<sup>2</sup>
- gatunek tkaniny pierwszy
- ilość prań: min 50 prań domowych

#### Opis ociepliny:

- pikówka o gramaturze 150g/m<sup>2</sup> (na kończynach górnych o gramaturze 120g/m<sup>2</sup>)
- przeszycie poszewka, wielkość oczka to 5cm x 5cm

<p>Wymagane dostarczenie deklaracji zgodności.</p> <p>1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.</p> <p>2. Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, kategorią, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym i sposobie konserwacji.</p> <p>3. Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej 3M.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podszewka 100% poliester</li> </ul> <p><b>Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8912</b></p> <p>Kurtka ze stójką; na plecach logo firmy na białym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkość: litery B = 3cm, pisane kursywą, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywą zapinana na suwak kostkowy przykryty listwą; kieszenie naszywane:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie górne na piersi, zapinane na suwak</li> <li>- dwie dolne ukośne naszywane;</li> </ul> <p>po wewnętrznej stronie kieszeń, rękawy zakończone ściągaczem; Materiał odblaskowy koloru żółtego fluorescencyjny; Kolor tła zielony obejmuje górę bluzy z karczkiem włącznie, dół bluzy oraz część rękawów. Na całym obwodzie bluzy i rękawów naszyte dwa pasy z materiału odblaskowego – taśmy, przesywanej podwójnie.</p> <p><b>Opis Spodni: kolor zielony (w. 362, 363, 364 u PANTONE) / 10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skład: 60% bawełny i 40% poliester</li> <li>• ciężar: minimum 245-280 g/m<sup>2</sup></li> <li>• gatunek tkaniny pierwszy</li> <li>• ilość prań: min 50 prań domowych</li> </ul> <p><b>Ocieplina: pikówka o gramaturze 150 g/m<sup>2</sup>,</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przesyta podszewka,</li> <li>• wielkość oczka to 5cmx5cm,</li> <li>• podszewka 100% poliester.</li> </ul> <p><b>Spodnie: ogrodniczki; zapinane na guziki przykryte listwą; po bokach regulowane ściągacze zapinane na guziki; z tyłu spodni guma; szelki w tylnej części, na dole - wstawką elastyczną, zapinane na klamry; dwie kieszenie boczne wpuszczane głębokie; z przodu spodni kieszeń zapinania na zamek; na prawej nogawce na wysokości uda jedna kieszeń z patką na rzep; na nogawkach na wysokości piszczeł naszywane dwie taśmy odblaskowe w odległości 5cm. Klasa odblaskowości I.</b></p> <p>Szwy kryte lub przesyte overlokiem 5-cio nitkowym i dodatkowo przesyte nitką.</p> <p>roz. 46-66 (przewidywana ilość zamówień ok.20% o rozmiarach nietypowych)</p> <p>1. Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania.</p> <p>2. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przesyte.</p>
<p>6. Bezrękawnik ocieplany</p> <p>EN 342</p> <p>EN 20471 klasa 1 (odzież odblaskowa) / 10</p>	<p><b>Opis tkaniny:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kolor zielony (w. 362, 363, 364 u PANTONE) / 10</li> <li>• skład: 60% bawełny i 40% poliester</li> <li>• ciężar: minimum 245-280 g/m<sup>2</sup></li> <li>• gatunek tkaniny pierwszy</li> </ul>

<p>PN-EN 12590:2002 (na zastosowanie nici)</p> <p>Wymagane dostarczenie deklaracji zgodności.</p> <p>1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.</p> <p>2. Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszytą wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, kategorią, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym i sposobie konserwacji.</p> <p>3. Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej 3M.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ilość prań: min 50 prań domowych</li> </ul> <p>Ocieplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pikówka o gramaturze 170 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>przeszyta podszewka, wielkość oczka to 5 cmx 5cm,</li> <li>podszewka 100% poliester.</li> </ul> <p>Bezrękawnik ocieplany na stojące; na plecach logo firmy na białym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkość litery B=3cm, pisane kursywą, POLSKA w kolorze czarnym; pisany kursywą, zapinany na zamek kryty piłą zapinane na napy; przedłużany tył; na piersi po prawej stronie dwie kieszenie „na telefon komórkowy” z patkami na rzep. W dolnej części minimum jedna kieszeń wpuszczana zapinana na zamek oraz dwie kieszenie naszywane z patkami na rzep.</p> <p>rozm. 46-66</p> <p>1. Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania.</p> <p>2. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.</p>
<p>7. Ubranie robocze – Bluza polarowa</p> <p>PN-EN 13688:2013 EN-20471 klasa 1 (odzież odblaskowa)</p> <p>Wymagane dostarczenie deklaracji zgodności.</p> <p>1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.</p> <p>2. Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszytą wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, kategorią, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym i sposobie konserwacji.</p>	<p>Opis tkaniny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kolor tła: zielony, kolor: <del>żółty</del> fluorescencyjny (m. 362, 363, 364) 4 PANTONE</li> <li>skład: 100% poliester</li> <li>producent: Polski</li> <li>gramatura: 300 +/- gram/m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Taśma odblaskowa: srebrna 3M Scotchlite 8912</p> <p>Bluza polarowa, zapinana na suwak chroniący przed wiatrem. 2 duże boczne kieszenie zapinane na suwak, 1 zapinana na suwak na klatce piersiowej. Pod szyją wykończona stojką. Możliwość regulacji dolnego ściągacza za pomocą sznurka, mankiety z ściągaczami.</p> <p>Na plecach logo firmy na białym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, wielkość litery B = 3cm, pisane kursywą, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywą. NA CAŁYM OBWODZIE BLUZY ORAZ REKAWÓW NASIŁTY PAS TAŚMĄ ODBLASKOWĄ (SREBRNA SH 8912)</p> <p>rozm: M, L, XL, XXL, XXXL</p> <p>1. Dodatki metalowe, np. zatrzaski, guziki, klamry powinny być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji w procesie konserwacji i użytkowania.</p> <p>2. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.</p>

1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności muszą być w języku polskim. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być to tłumaczenia przysięgłe.

**3. Odzież ochronna i robocza musi posiadać drukowaną wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, kategorią, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym, sposobem konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem**

**4. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwania winny być szczególnie wzmocnione, np. nitami lub wielokrotnie przeszute.**

**5. Ubranie winno posiadać nazwę firmy BESTGUM POLSKA naniesioną dowolną metodą przez producenta, nie pozbawiającym ubrania właściwości cech ochronnych.**